

# 长安镇“11·26”一般触电事故责任追究和整改措施落实情况评估报告

2022年11月26日晚上18时30分许，位于东莞市长安镇莲峰路1号众焱大厦停车场发生一起触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年2月批复事故调查组提交的《长安镇2022年“11·26”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为认真落实《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求，强化事故整改措施落实和责任追究工作，切实做到闭环管理，根据省安委办印发的《进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案》（粤安办〔2023〕79号，以下简称《评估工作方案》）和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（以下简称《评估指引》），长安镇安委办对涉事相关单位及人员事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作概况

### （一）成立评估组

2024年3月，东莞市长安镇安全生产委员会办公室牵头成立由镇应急管理分局、公安分局、市场监督管理分局、人力资源和社会保障分局、供电局组成的评估组，评估组依据

《评估工作方案》《评估指引》等相关文件开展相关评估工作。

## （二）开展评估工作

1.评估组依据市政府批复的《事故调查报告》，调阅事故案卷资料，对接原事故调查组成员了解相关情况，收集有关证据材料。

2.对东莞市众焱物业管理有限公司安全管理规章制度、档案、台帐、通报等进行了审查，并通过资料审查、座谈问询等方式了解落实责任追究、事故防范和整改措施的具体举措及工作成效。

3.对长安镇长盛社区居民委员会档案、台帐、通报等进行了审查，并通过资料查阅、座谈问询等方式了解落实责任追究、事故防范和整改措施的具体举措及工作成效。

## 二、责任追究落实情况

评估组通过查阅各有关部门落实该事故整改工作情况等相关文件、资料，明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的处理情况，具体如下表：

### （一）建议免于追究责任人员

序号	责任单位 或人员	追究内容	落实情况
1	钟**	在实施管道清理作业时，携带的管道清理机的电源线插头非原装插头。	鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

## (二) 其他处理建议

序号	责任单位 或人员	处理建议	落实情况
1	东莞市众焱物业管理有限公司	建议由长盛社区居民委员会对东莞市众焱物业管理有限公司进行约谈，督促该公司落实主体责任。	长盛社区居民委员会于2023年6月9日对东莞市众焱物业管理有限公司进行了约谈。
2	东莞市浩鸿餐饮服务有限公司	建议由长盛社区居民委员会对东莞市浩鸿餐饮服务有限公司进行约谈，督促该公司安装漏电保护器并加强用电安全规范管理。	长盛社区居民委员会于2023年6月9日对东莞市浩鸿餐饮服务有限公司进行了约谈。东莞市浩鸿餐饮服务有限公司已安装漏电保护器。

## 三、事故防范整改措施落实情况

### (一) 长安镇长盛社区居民委员会

1.加强动态巡查工作。2022年12月1日至2023年12月29日，长盛社区联合长安镇相关职能部门和小区物业管理公司，集中开展用电安全领域专项整治，排查辖区内商铺、出租屋和大型商业综合体等场所。共出动331人次，检查273家，发现隐患7家，整改7家条落实监管责任。

2.加大安全宣传教育力度。社区通过电子屏幕播放视屏、派发宣传册、公众号和上门宣讲等方式，保持高强度、多频

次的安全用电和法律法规宣传，让用电安全宣传教育深入人心。

3.督促相关施工单位严格落实主体责任执行安全用电管理规定，落实安全措施和培训教育工作，加强从业人员用电规范。

## （二）东莞市众焱物业管理有限公司

1.规范临时用电管理，公司已制定临时用电方案并发放给租户；2.已推动租户安装漏电保护开关；3.针对公共区域的临时用电作业，已加强现场监管工作；4.已督促租户自己排查用电隐患；5.已组织租户开展事故会议吸取教训。

## 四、评估发现的主要问题

零星作业施工单位往往疏于忽视安全教育培训、安全生产主体责任落实不到位及施工人员安全意识差，导致安全事故风险提高。

## 五、工作建议

长安镇各有关部门、各社区和集团公司要加大宣传力度，结合行业分布、受众群体获知渠道、生产建设分布等情况，加强和改进宣传教育的途径和方式，充分利用广播、标语、宣传册、公众号等资源，保持高强度、多频次的安全用电和法律法规宣传，并对隐患数量多、安全事故多发的领域进行重点宣传和警示教育，推动安全用电、规范用电成为广大群众的自觉行为。对典型事故和违法行为形成警示案例并在相关行业领域及媒体公开通报，进一步强化事故的警示教育作用。