

生产安全事故隐患公示信息表

企业名称	东莞市胜艺工艺制品有限公司	地址	广东省东莞市塘厦镇四黎南路19号3栋201室
镇街	塘厦	主要负责人(法人)	吴亚华
检查人员	刘永光	检查部位	车间、办公室
隐患问题情况 (详细)	1、打磨房产生的可燃性粉尘(干性油漆粉尘)与喷漆室产生的可燃气体(非水性喷漆微粒与空气的混合气体)共用一套除尘系统; 2、使用非水性漆的喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置; 3、主要负责人吴洋胜未履行《中华人民共和国 安全生产法》第二十一条第(五)项规定的安全生产工作职责(未及时消除生产安全事故隐患)		
整改期限	2023.12.06	完成情况(后续及时更新)	未到期
现场图片(1-2张具有代表性)			

填报股室: 危化股

填报人签名: 赵颖怡

负责人签名: